

PoSAR_MC - Evolution #24

intégration mécanique

03/15/2017 07:39 AM - Anonymous

Status:	Nouveau	Start date:	03/15/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
revoir le positionnement des antennes sur la plaque d'interface: *tourner les antennes de 180 degrés, les décaler (aller voir sur place pour le meilleur positionnement par rapport au train d'atterrissage) *faire livrer une plaque (55+20)x(55x20) épaisseur 2mm à Guy pour compenser le dont de la plaque actuelle			